



Città di San Benedetto del Tronto
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO



Dirigente del Settore
Ing. Germano Polidori

Ufficio di Piano
Ing. Marco Cicchi - direttore
Geom. Alessandro Capannelli
P.Ed. Giovanni Ciarrocchi
Geom. Massimo Forlini
Dott. Gianni Tiburtini

PIANO DI ARREDO AREE VERDI COMUNALI

SCHEDE AREE VERDI - analisi delle strutture esistenti

ELAB. 02b

Giugno 2010

SETTORE MANUTENZIONE e QUALITA' URBANA

SCHEDA AREE VERDI

Scheda n° 1

Data 24/07/2009

Denominazione area	Parco " LE GIARE "
Indirizzo	via Torino (S.S. Salaria)
Associazione	Com. quart. Salaria, via Aleramo n° 24 - San Benedetto del Tronto
M.Q. area	9.500,00

Strutture e manufatti		N°	M.Q.	Stato/conservazione	Osservazioni
Campo da calcetto	<input checked="" type="checkbox"/>	1	1.600	buono	campetto in cemento
Bocce	<input type="checkbox"/>				
Locali di aggregazione	<input type="checkbox"/>				
Ripostigli	<input type="checkbox"/>				
Spogliatoi	<input type="checkbox"/>				
Servizi igienici	<input type="checkbox"/>				
Altro	<input type="checkbox"/>				

Attrezzature ludiche		N°	Stato/conservazione	Osservazioni
Altalene	<input checked="" type="checkbox"/>	1	buono	
Cavallucci	<input checked="" type="checkbox"/>	2	medio	da revisionare
Dondoli	<input checked="" type="checkbox"/>	1	medio	da revisionare
Scivoli	<input checked="" type="checkbox"/>	1	medio	da revisionare
Arrampicata	<input checked="" type="checkbox"/>	1	mediocre	da sistemare/sostituire
Casetta bimbi	<input type="checkbox"/>			
Composizione	<input type="checkbox"/>			
Giostrine	<input type="checkbox"/>			
Altro	<input type="checkbox"/>			

Arredo urbano		N°	Stato/conservazione	Osservazioni
Panchine	<input checked="" type="checkbox"/>	10	buono	
Panche con tavolo	<input checked="" type="checkbox"/>	1	buono	
Cestini	<input checked="" type="checkbox"/>	3	buono	
Altro	<input type="checkbox"/>			

Valutazione gestione	<input type="checkbox"/> mediocre	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input checked="" type="checkbox"/> buono
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	---

Note



SETTORE MANUTENZIONE e QUALITA' URBANA

SCHEDA AREE VERDI

Scheda n° 2

Data 27/07/2009

Denominazione area	Parco " ELEONORA "				
Indirizzo	via Esino - via Ticino				
Associazione	Truentum, via Pomezia n° 23 - San Benedetto del Tronto				
M.Q. area	11.270,00				
Strutture e manufatti	<input type="checkbox"/>	N°	M.Q.	Stato/conservazione	Osservazioni
Campo da calcetto	<input checked="" type="checkbox"/>	2	2.355	buono	
Bocce	<input checked="" type="checkbox"/>	2	200	buono	
Locali di aggregazione	<input type="checkbox"/>				
Ripostigli	<input checked="" type="checkbox"/>	1	20	buono	
Vano alloggio pompe	<input checked="" type="checkbox"/>	1		buono	
Fontana acqua potabile	<input checked="" type="checkbox"/>	1+1		buono	
Rimessaggio attrezzature	<input checked="" type="checkbox"/>	1	32,5	buono	
Attrezzature ludiche	<input type="checkbox"/>	N°	Stato/conservazione	Osservazioni	
Altalene	<input checked="" type="checkbox"/>	1	buono		
Cavallucci	<input checked="" type="checkbox"/>	2	buono		
Dondoli	<input checked="" type="checkbox"/>	1	medio	da revisionare	
Scivoli	<input checked="" type="checkbox"/>	1	medio	da revisionare	
Arrampicata	<input type="checkbox"/>				
Casetta bimbi	<input type="checkbox"/>				
Composizione	<input checked="" type="checkbox"/>	1	buono		
Giostrine	<input checked="" type="checkbox"/>	1	buono		
Pista circolare in C.A. ballo e giochi	<input checked="" type="checkbox"/>	1	buono	diametro m.l. 10,00	
Arredo urbano	<input type="checkbox"/>	N°	Stato/conservazione	Osservazioni	
Panchine	<input checked="" type="checkbox"/>	23	medio	alcune sono da sistemare	
Panche con tavolo	<input checked="" type="checkbox"/>	1	buono		
Cestini	<input checked="" type="checkbox"/>	6+2	buono		
Altro	<input type="checkbox"/>				
Valutazione gestione	<input type="checkbox"/> mediocre		<input type="checkbox"/> sufficiente		<input checked="" type="checkbox"/> buono
Note					



SETTORE MANUTENZIONE e QUALITA' URBANA

SCHEDA AREE VERDI

Scheda n° 3

Data 24/07/2009

Denominazione area	Parco di via Formentini				
Indirizzo	via Formentini				
Associazione	Cittadini Insieme Albula Centro, via Emilia, via Liguria - S. B.T.				
M.Q. area	3.600,00				
Strutture e manufatti		N°	M.Q.	Stato/conservazione	Osservazioni
Campo da calcetto	<input checked="" type="checkbox"/>	1	660	buono	
Bocce	<input checked="" type="checkbox"/>	1	100	non utilizzato	utilizzato in diverso modo
Locali di aggregazione	<input checked="" type="checkbox"/>	1	40	buono	
Ripostigli	<input checked="" type="checkbox"/>	1	6	buono	
Spogliatoi	<input checked="" type="checkbox"/>	1	8	buono	
Servizi igienici	<input checked="" type="checkbox"/>	2	4,4	buono	
Altro	<input checked="" type="checkbox"/>	1	52	buono	area gioco per bimbi
Attrezzature ludiche		N°	Stato/conservazione	Osservazioni	
Altalene	<input checked="" type="checkbox"/>	2	buono		
Cavallucci	<input checked="" type="checkbox"/>	2	buono		
Dondoli	<input type="checkbox"/>				
Scivoli	<input checked="" type="checkbox"/>	2	buono		
Arrampicata	<input checked="" type="checkbox"/>	2	buono		
Casetta bimbi	<input checked="" type="checkbox"/>	1	buono		
Composizione	<input type="checkbox"/>				
Giostrine	<input checked="" type="checkbox"/>	1	medio	da sistemare	
Altro	<input checked="" type="checkbox"/>	1	medio	cestone a dondolo - da sistemare	
Arredo urbano		N°	Stato/conservazione	Osservazioni	
Panchine	<input checked="" type="checkbox"/>	16	buono		
Panche con tavolo	<input checked="" type="checkbox"/>	7+1	buono	uno per bimbi	
Cestini	<input checked="" type="checkbox"/>	11	buono		
Altro	<input checked="" type="checkbox"/>	1	buono	gazebo in ferro con copertura in telo	
Valutazione gestione	<input type="checkbox"/> mediocre		<input type="checkbox"/> sufficiente		<input checked="" type="checkbox"/> buono
Note	effettuata riqualificazione del parco per €. 55.000 aprile 2009				



SETTORE MANUTENZIONE e QUALITA' URBANA

SCHEDA AREE VERDI

Scheda n° 4

Data 27/07/2009

Denominazione area	Parco di via Montello
Indirizzo	via Montello
Associazione	Cittadini Insieme Albula Centro, via Emilia, via Liguria - S. B.T.
M.Q. area	2.108,00

Strutture e manufatti		N°	M.Q.	Stato/conservazione	Osservazioni
Campo da calcetto	<input checked="" type="checkbox"/>	1	660	buono	erba sintetica da sostituire
Bocce	<input checked="" type="checkbox"/>	1	100	buono	da livellare
Locali di aggregazione	<input checked="" type="checkbox"/>	1	50	buono	
Ripostigli	<input checked="" type="checkbox"/>	1	6	buono	
Spogliatoi	<input checked="" type="checkbox"/>	1	20	buono	
Servizi igienici	<input checked="" type="checkbox"/>	1	6	buono	
Altro	<input checked="" type="checkbox"/>	1	30	medio	gazebo copertura da sistemare

Attrezzature ludiche		N°	Stato/conservazione	Osservazioni
Altalene	<input checked="" type="checkbox"/>	1	medio	da sistemare
Cavallucci	<input checked="" type="checkbox"/>	4	buono	uno è da sistemare
Dondoli	<input type="checkbox"/>			
Scivoli	<input checked="" type="checkbox"/>	1	buono	
Arrampicata				
Casetta bimbi	<input checked="" type="checkbox"/>	1	buono	
Composizione	<input type="checkbox"/>			
Giostrine	<input type="checkbox"/>			
Altro	<input type="checkbox"/>			

Arredo urbano		N°	Stato/conservazione	Osservazioni
Panchine	<input checked="" type="checkbox"/>	8	buono	
Panche con tavolo	<input checked="" type="checkbox"/>	8	medio	da sistemare
Cestini	<input checked="" type="checkbox"/>	6	buono	
Altro	<input type="checkbox"/>			

Valutazione gestione	<input type="checkbox"/> mediocre	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input checked="" type="checkbox"/> buono
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	---

Note





CITTA' DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO


SETTORE MANUTENZIONE e QUALITA' URBANA

SCHEDA AREE VERDI

Scheda n° 5

Data 27/07/2009

Denominazione area	Parco di via Saffi				
Indirizzo	via Saffi				
Associazione	"La Rocca" via Conquiste n° 21 - San Benedetto del Tronto				
M.Q. area	6.470,00				
Strutture e manufatti	<input type="checkbox"/>	N°	M.Q.	Stato/conservazione	Osservazioni
Campo da calcetto	<input checked="" type="checkbox"/>	1	1.200	medio	manto erboso da rifare
Bocce	<input checked="" type="checkbox"/>	2	200	mediocre	da sistemare - uno in disuso
Locali di aggregazione	<input type="checkbox"/>				
Ripostigli	<input checked="" type="checkbox"/>	1	20	mediocre	
Spogliatoi	<input type="checkbox"/>				
Servizi igienici	<input type="checkbox"/>				
Altro	<input checked="" type="checkbox"/>	1	25	buono	azebo in lego con tavoli
Attrezzature ludiche	<input type="checkbox"/>	N°	Stato/conservazione		Osservazioni
Altalene	<input checked="" type="checkbox"/>	1	medio		da revisionare
Cavallucci	<input checked="" type="checkbox"/>	2	medio		da revisionare
Dondoli	<input checked="" type="checkbox"/>	1	medio		da revisionare
Scivoli	<input checked="" type="checkbox"/>	1	medio		da revisionare
Arrampicata	<input type="checkbox"/>				
Casetta bimbi	<input type="checkbox"/>				
Composizione	<input type="checkbox"/>				
Giostrine	<input type="checkbox"/>				
Altro	<input type="checkbox"/>				
Arredo urbano	<input type="checkbox"/>	N°	Stato/conservazione		Osservazioni
Panchine	<input checked="" type="checkbox"/>	7	buono		
Panche con tavolo	<input checked="" type="checkbox"/>	4	medio		da sistemare
Cestini	<input checked="" type="checkbox"/>	9	buono		
Altro	<input type="checkbox"/>				
Valutazione gestione	<input type="checkbox"/> mediocre		<input checked="" type="checkbox"/> sufficiente		<input type="checkbox"/> buono
Note					



SCHEDA AREE VERDI

Scheda n° 6

Data 27/07/2009

Denominazione area	Parco di via Manara
Indirizzo	via Manara
Associazione	"Parco Manara" via Luciano Manara n° 134 - San Benedetto del Tronto
M.Q. area	6.390,00


Strutture e manufatti		N°	M.Q.	Stato/conservazione	Osservazioni
Campo da calcetto	<input type="checkbox"/>				
Bocce	<input checked="" type="checkbox"/>	2	200	mediocre	in disuso
Locali di aggregazione	<input type="checkbox"/>				
Ripostigli	<input type="checkbox"/>				
Spogliatoi	<input type="checkbox"/>				
Servizi igienici	<input type="checkbox"/>				
Altro	<input type="checkbox"/>				

Attrezzature ludiche		N°	Stato/conservazione	Osservazioni
Altalene	<input checked="" type="checkbox"/>	1	medio	da revisionare
Cavallucci	<input checked="" type="checkbox"/>	5	buono	
Dondoli	<input type="checkbox"/>			
Scivoli	<input type="checkbox"/>			
Arrampicata	<input type="checkbox"/>			
Casetta bimbi	<input type="checkbox"/>			
Composizione	<input checked="" type="checkbox"/>	1	medio	da revisionare
Giostrine	<input type="checkbox"/>			
Altro	<input type="checkbox"/>			

Arredo urbano		N°	Stato/conservazione	Osservazioni
Panchine	<input checked="" type="checkbox"/>	22	medio	
Panche con tavolo	<input checked="" type="checkbox"/>	3	buono	
Cestini	<input checked="" type="checkbox"/>	10	buono	
Altro	<input type="checkbox"/>			

Valutazione gestione	<input type="checkbox"/> mediocre	<input checked="" type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> buono
-----------------------------	-----------------------------------	---	--------------------------------

Note



SCHEDA AREE VERDI

Scheda n° 7

Data 24/11/2009

Denominazione area	Parco di via Ferri				
Indirizzo	via Ferri				
Associazione					
M.Q. area	1,250,00				
Strutture e manufatti		N°	M.Q.	Stato/conservazione	Osservazioni
Campo da calcetto	<input type="checkbox"/>				
Bocce	<input type="checkbox"/>				
Locali di aggregazione	<input type="checkbox"/>				
Ripostigli	<input type="checkbox"/>				
Spogliatoi	<input type="checkbox"/>				
Servizi igienici	<input type="checkbox"/>				
Altro	<input checked="" type="checkbox"/>	1		campo da basket	da sistemare
Attrezzature ludiche		N°			Osservazioni
Altalene	<input checked="" type="checkbox"/>	1		buono	manca l'antitrauma
Cavallucci	<input type="checkbox"/>				
Dondoli	<input type="checkbox"/>				
Scivoli	<input type="checkbox"/>				
Arrampicata	<input type="checkbox"/>				
Casetta bimbi	<input type="checkbox"/>				
Composizione	<input checked="" type="checkbox"/>	1		medio	da revisionare
Giostrine	<input type="checkbox"/>				
Altro	<input type="checkbox"/>				
Arredo urbano		N°		Stato/conservazione	Osservazioni
Panchine	<input checked="" type="checkbox"/>	10		medio	da sistemare
Panche con tavolo	<input type="checkbox"/>				
Cestini	<input checked="" type="checkbox"/>	2		buono	
Altro	<input type="checkbox"/>				
Valutazione gestione	<input type="checkbox"/> mediocre		<input checked="" type="checkbox"/> sufficiente		<input type="checkbox"/> buono
Note					



SCHEDA AREE VERDI

Scheda n° 8

Data 24/11/2009

Denominazione area	Parco di via Lombardia				
Indirizzo	via Lombardia				
Associazione					
M.Q. area	8.330,00				
Strutture e manufatti		N°	M.Q.	Stato/conservazione	Osservazioni
Campo da calcetto	<input type="checkbox"/>				
Bocce	<input type="checkbox"/>				
Locali di aggregazione	<input type="checkbox"/>				
Ripostigli	<input type="checkbox"/>				
Spogliatoi	<input type="checkbox"/>				
Servizi igienici	<input type="checkbox"/>				
Altro basket	<input checked="" type="checkbox"/>	1	1.000,00	medio	
Attrezzature ludiche		N°			Osservazioni
Altalene	<input checked="" type="checkbox"/>	2	medio		
Cavallucci	<input checked="" type="checkbox"/>	6	mediocre		da revisionare
Dondoli	<input checked="" type="checkbox"/>	1	medio		
Scivoli	<input checked="" type="checkbox"/>	1	medio		da revisionare
Arrampicata	<input type="checkbox"/>				
Casetta bimbi	<input type="checkbox"/>				
Composizione	<input checked="" type="checkbox"/>	2	buono		
Giostrine	<input type="checkbox"/>				
Altro	<input type="checkbox"/>				
Arredo urbano		N°	Stato/conservazione		Osservazioni
Panchine	<input checked="" type="checkbox"/>	25	medio		da sistemare
Panche con tavolo	<input checked="" type="checkbox"/>	2	medio		
Cestini	<input checked="" type="checkbox"/>	7	medio		
Altro	<input type="checkbox"/>				
Valutazione gestione	<input type="checkbox"/> mediocre		<input checked="" type="checkbox"/> sufficiente		<input type="checkbox"/> buono
Note					



SCHEDA AREE VERDI

Scheda n° 9

Data 24/11/2009

Denominazione area	Parco Ristori					
Indirizzo						
Associazione						
M.Q. area	18,000,00					
Strutture e manufatti		N°	M.Q.	Stato/conservazione	Osservazioni	
Campo da calcetto	<input type="checkbox"/>					
Bocce	<input type="checkbox"/>					
Locali di aggregazione	<input type="checkbox"/>					
Ripostigli	<input type="checkbox"/>					
Spogliatoi	<input type="checkbox"/>					
Servizi igienici	<input type="checkbox"/>					
Altro - gazebo	<input checked="" type="checkbox"/>	2	40	medio	da sistemare	
Attrezzature ludiche		N°			Osservazioni	
Altalene	<input checked="" type="checkbox"/>	3		medio		
Cavallucci	<input checked="" type="checkbox"/>	8		mediocre	da sistemare	
Dondoli	<input checked="" type="checkbox"/>	1		buono		
Scivoli	<input type="checkbox"/>					
Arrampicata	<input type="checkbox"/>					
Casetta bimbi	<input type="checkbox"/>					
Composizione	<input checked="" type="checkbox"/>	4		medio		
Giostrine	<input type="checkbox"/>					
Altro	<input type="checkbox"/>					
Arredo urbano		N°		Stato/conservazione	Osservazioni	
Panchine	<input checked="" type="checkbox"/>	16		mediocre	alcune da sostituire - sistemare	
Panche con tavolo	<input checked="" type="checkbox"/>	1		mediocre	da sostituire	
Cestini	<input checked="" type="checkbox"/>	4		mediocre	da sistemare	
Altro	<input type="checkbox"/>					
Valutazione gestione	<input checked="" type="checkbox"/>	mediocre	<input type="checkbox"/>	sufficiente	<input type="checkbox"/>	buono
Note						



SCHEDA AREE VERDI

Scheda n° 10

Data 24/11/2009

Denominazione area	Parco Sara				
Indirizzo					
Associazione					
M.Q. area	3.480,00				
Strutture e manufatti		N°	M.Q.	Stato/conservazione	Osservazioni
Campo da calcetto	<input type="checkbox"/>				
Bocce	<input type="checkbox"/>				
Locali di aggregazione	<input type="checkbox"/>				
Ripostigli	<input type="checkbox"/>				
Spogliatoi	<input type="checkbox"/>				
Servizi igienici	<input type="checkbox"/>				
Altro	<input type="checkbox"/>				
Attrezzature ludiche		N°			Osservazioni
Altalene	<input type="checkbox"/>				
Cavallucci	<input checked="" type="checkbox"/>	2	buono		manca l'antitrauma
Dondoli	<input type="checkbox"/>				
Scivoli	<input type="checkbox"/>				
Arrampicata	<input type="checkbox"/>				
Casetta bimbi	<input type="checkbox"/>				
Composizione	<input checked="" type="checkbox"/>	1	buono		manca l'antitrauma
Giostrine	<input type="checkbox"/>				
Altro	<input type="checkbox"/>				
Arredo urbano		N°	Stato/conservazione		Osservazioni
Panchine	<input type="checkbox"/>				
Panche con tavolo	<input checked="" type="checkbox"/>	2	buono		
Cestini	<input checked="" type="checkbox"/>	2	buono		
Altro	<input type="checkbox"/>				
Valutazione gestione	<input type="checkbox"/> mediocre		<input type="checkbox"/> sufficiente		<input checked="" type="checkbox"/> buono
Note					



SETTORE MANUTENZIONE e QUALITA' URBANA

SCHEDA AREE VERDI

Scheda n° 11

Data 24/11/2009

Denominazione area	Parco Paola				
Indirizzo	via Colleoni				
Associazione	Sentina				
M.Q. area	3.270,00				
Strutture e manufatti		N°	M.Q.	Stato/conservazione	Osservazioni
Campo da calcetto	<input type="checkbox"/>				
Bocce	<input type="checkbox"/>				
Locali di aggregazione	<input type="checkbox"/>				
Ripostigli	<input type="checkbox"/>				
Spogliatoi	<input type="checkbox"/>				
Servizi igienici	<input type="checkbox"/>				
Altro	<input type="checkbox"/>				
Attrezzature ludiche		N°			Osservazioni
Altalene	<input checked="" type="checkbox"/>	2	buono		
Cavallucci	<input checked="" type="checkbox"/>	5	buono		
Dondoli	<input type="checkbox"/>				
Scivoli	<input checked="" type="checkbox"/>	1	buono		
Arrampicata	<input type="checkbox"/>				
Casetta bimbi	<input checked="" type="checkbox"/>	1	buono		
Composizione	<input checked="" type="checkbox"/>	1	buono		
Giostrine	<input type="checkbox"/>				
Altro	<input type="checkbox"/>				
Arredo urbano		N°	Stato/conservazione		Osservazioni
Panchine	<input checked="" type="checkbox"/>	10	buono		
Panche con tavolo	<input checked="" type="checkbox"/>	1	buono		
Cestini	<input type="checkbox"/>				
Altro gazebo	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Buono		i discendenti sono schiacciati
Valutazione gestione	<input type="checkbox"/> mediocre	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input checked="" type="checkbox"/> buono		
Note					



SCHEDA AREE VERDI

Scheda n° 12

Data 24/11/2009

Denominazione area	Parco Agraria				
Indirizzo					
Associazione					
M.Q. area	4.500,00				
Strutture e manufatti		N°	M.Q.	Stato/conservazione	Osservazioni
Campo da calcetto	<input type="checkbox"/>				
Bocce	<input type="checkbox"/>				
Locali di aggregazione	<input type="checkbox"/>				
Ripostigli	<input type="checkbox"/>				
Spogliatoi	<input type="checkbox"/>				
Servizi igienici	<input type="checkbox"/>				
Altro	<input type="checkbox"/>				
Attrezzature ludiche		N°			Osservazioni
Altalene	<input checked="" type="checkbox"/>	2	buono		
Cavallucci	<input checked="" type="checkbox"/>	3	buono		
Dondoli	<input type="checkbox"/>				
Scivoli	<input type="checkbox"/>				
Arrampicata	<input type="checkbox"/>				
Casetta bimbi	<input type="checkbox"/>				
Composizione	<input checked="" type="checkbox"/>	1	buono		
Giostrine	<input type="checkbox"/>				
Altro	<input type="checkbox"/>				
Arredo urbano		N°	Stato/conservazione		Osservazioni
Panchine	<input checked="" type="checkbox"/>	7	medio		
Panche con tavolo	<input type="checkbox"/>				
Cestini	<input checked="" type="checkbox"/>	6	medio		
Altro	<input type="checkbox"/>				
Valutazione gestione	<input type="checkbox"/> mediocre		<input checked="" type="checkbox"/> sufficiente		<input type="checkbox"/> buono
Note					





CITTA' DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

SETTORE MANUTENZIONE e QUALITA' URBANA

SCHEDA AREE VERDI

Scheda n° 13

Data 17/12/2009

Denominazione area	Giardino delle Vele.				
Indirizzo	Nuovo lungomare sud				
Associazione					
M.Q. area	370,00				
Strutture e manufatti		N°	M.Q.	Stato/conservazione	Osservazioni
Campo da calcetto	<input type="checkbox"/>				
Bocce	<input type="checkbox"/>				
Locali di aggregazione	<input checked="" type="checkbox"/>	1	38	buono	
Ripostigli	<input type="checkbox"/>				
Spogliatoi	<input type="checkbox"/>				
Servizi igienici	<input type="checkbox"/>				
Altro	<input type="checkbox"/>				
Attrezzature ludiche		N°			Osservazioni
Altalene	<input type="checkbox"/>				
Cavallucci	<input type="checkbox"/>				
Dondoli	<input type="checkbox"/>				
Scivoli	<input type="checkbox"/>				
Arrampicata	<input type="checkbox"/>				
Casetta bimbi	<input type="checkbox"/>				
Composizione	<input type="checkbox"/>				
Giostrine	<input type="checkbox"/>				
Altro	<input type="checkbox"/>				
Arredo urbano		N°	Stato/conservazione		Osservazioni
Panchine	<input type="checkbox"/>				
Panche con tavolo	<input type="checkbox"/>				
Cestini	<input type="checkbox"/>				
Altro	<input type="checkbox"/>				
Valutazione gestione	<input type="checkbox"/> mediocre	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input checked="" type="checkbox"/> buono		
Note					

